



Die Symbole der Messinstrumente (Grafiksymbole) wurden mit dem Word-Zeichenprogramm erzeugt und können mit diesem Zeichenprogramm in der zugehörigen zum Herunterladen bereitgestellten zip-Datei beliebig vergrößert, verkleinert oder frei gedreht werden; die Strichstärke (optimal ist Strichstärke 1 Pt) kann ebenfalls eingestellt werden.


Die Symbole der Messinstrumente können dann wie (in den Beispielen unten gezeigt) weiter bearbeitet und z.B. zu Schaltplänen gruppiert werden.



Schlanke Zeiger



Zusammenbau der Symbole zu einer Schaltskizze:



Die Schaltskizze kann beliebig vergrößert (141%) oder verkleinert (71%) und gedreht werden.

